

Záznam o registrovanom pracovnom úraze

Údaje sa vyplňujú veľkými tlačенými písmenami čiernej alebo tmavomodrej farby			
Zamestnávateľ, adresa		HAKO, A. S., ŠTEFÁNIKOVA 1361/4, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	
IČO ¹⁾	36378186	Právna forma zamestnávateľa ²⁾	AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ
Útvar, ktorý vedie evidenciu miezd zamestnávateľa, adresa	EKONOMICKÉ ODDELENIE	Organizačná zložka, ³⁾ adresa	HAKO A. S., ŠTEFÁNIKOVA 1361/4, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Rozsah zodpovednosti zamestnávateľa ⁴⁾ za registrovaný pracovný úraz (ďalej len "úraz")		100 % ⁵⁾	
1	Meno, priezvisko, titul zamestnanca	Dátum narodenia	18051990
	ADAM DOLEŽAL	Štátna príslušnosť	SLOVENSKA
	Trvalý - prechodný pobyt ⁶⁾	Počet nezaopatrených detí ⁷⁾	0
	TATRANSKÁ ULICA 140/148, 032 42 VAVRIŠOVO	IČSZ ⁸⁾	9005188005
	Denný vymeriavací základ zamestnanca ⁹⁾	46,9505 EUR	
	Je nemocensky poistený	ÁNO - NIE¹⁰⁾	
2	Pracovisko ¹¹⁾		
	ELEKTRICKÁ ROZVODŇA V AREÁLI FIRMY PROCAR, A. S.		
	Druh vykonávanej práce (funkcie), pri ktorej zamestnanec utrpel úraz		
	MONTÁŽNY TECHNIK		
	Túto prácu (funkciu) vykonáva u zamestnávateľa	1 rokov ¹²⁾	4 mesiacov ¹³⁾ 17 dní ¹⁴⁾
3	Má odbornú spôsobilosť na výkon práce, pri ktorej utrpel úraz	ÁNO - NIE¹⁵⁾	
	Má zdravotnú spôsobilosť na výkon tejto práce	ÁNO - NIE¹⁶⁾	
	Dátum posledného oboznámenia s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci a s bezpečnými pracovnými postupmi	27012023	
	Po vykonanom oboznámení boli znalosti zamestnanca overené	ÁNO - NIE¹⁷⁾	
	Od začiatku zmeny odpracoval	9 hodín	Pracovná zmena trvá od
4	Miesto, kde došlo k úrazu	ELEKTRICKÁ ROZVODŇA	
5	Ide o úraz: smrteľný	ÁNO - NIE¹⁸⁾	Dátum úmrtia
	s ťažkou ujmom na zdraví ¹⁹⁾	ÁNO - NIE²⁰⁾	
6	Opis priebehu úrazu ²¹⁾		
	ZAMESTNANEC FIRMY HAKO A.S. VYKONÁVAL PRÍPRAVNÉ PRÁCE NA ZAPOJENIE FOTOVOLTAIKY V ELEKTRICKEJ ROZVODNI PRI ODSŤAVENOM PRÍVODE ELEKTRIKY, PRIČOM DOŠLO K VÝBUCHU DEÓNU A NÁSLEDNÉMU VZNIKU POŽIARU, ČO SPOSOBILO POPÁLENIE PRACOVNÍKA.		
7	Zdroj úrazu ²²⁾		
	ELEKTRINA STREDNÉHO A NÍZKEHO NAPÄTIA (DO 300 V PROTI ZEMI)		
		Kód zdroja úrazu IX-70	
8	Príčina úrazu ²³⁾		
	NEDOSTATKY OSOBNÝCH PREDPOKLADOV NA RIADNY PRACOVNÝ VÝKON (NAPR. CHÝBAJÚCE TELESNÉ PREDPOKLADY, ZMYSLOVÉ NEDOSTATKY, NEPRIAZNIVÉ OSOBNÉ VLASTNOSTI A OKAMŽITÉ PSYCHOFYZIOLOGICKÉ STAVY)		
		Kód príčiny úrazu 12	

9	Vyjadrenie zamestnanca k úrazu ¹³⁾ BEZ PRIPOMIENOK		
	ADAM DOLEŽAL Meno, priezvisko a podpis zamestnanca ¹³⁾		
	Dátum vyšetrenia úrazu*) Dátum spísania záznamu	04102023 04102023	
	 Meno, priezvisko a podpis zástupcu zamestnávateľa ¹⁴⁾		
10	Na odstránenie príčin úrazu zamestnávateľ vykoná nasledujúce termínované opatrenia*) a) technické Dátum vykonania b) organizačné Dátum vykonania c) výchovné a iné POUČENIE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV O ZVÝŠENEJ OPATRNOSTI PRI PRÁCI Dátum vykonania		
	 Meno, priezvisko a podpis zástupcu zamestnávateľa ¹⁴⁾		
11	Vyjadrenie k úrazu a) zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Meno, priezvisko a podpis b) zástupcu odborového orgánu alebo zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka*) Meno, priezvisko a podpis		
12	Záznam o kontrole vykonaných opatrení ¹⁵⁾ Dátum kontroly Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala kontrolu		
13	Údaje podľa metodiky Európskej štatistiky pracovných úrazov Číslo úrazu 202300000001		
	OKEČ ¹⁶⁾ 62090	Povolanie zamestnanca ¹⁷⁾ 3113029	Vek zamestnanca 33
	Pohlavie zamestnanca 1	Druh poranenia 061	Poranená časť tela 78
	Územie, na ktorom vznikol úraz ¹⁸⁾ SK031	Dátum úrazu 20231003	Čas úrazu 16
	Veľkosť organizácie 2	Príslušnosť zamestnanca k štátom 1	Pracovný vzťah zamestnanca 311
	Celkový počet dní PN*** ¹⁾	Špecifikácia pracoviska 2	Pracovisko 999
	Špecifická pracovná činnosť 70	Materiálový činiteľ špecifickej pracovnej činnosti 20030300	
	Odchýlka 14	Materiálový činiteľ odchýlky 20030300	
	Dotyk (kontakt) - spôsob poranenia 13	Materiálový činiteľ dotyku (kontaktu) 20030300	